

DECLARACIÓN JURADA DE TESTIGO NO PARTIDO

Yo, José Emilio Rojas, debidamente juramentado y bajo pena de perjurio, lo depongo aquí y digo que resido en 2334 93rd St East Elmhurst, NY 11369 3er piso. Mi número de teléfono es 347-496-1956. Tengo 55 años.

Trabajé como lavaplatos durante 4 meses en Delicas Calenas 94-18 Sutphin Boulevard Jamaica NY 11435 durante el día. Trabajé para un Alex Bedoya. También trabajé para Alex Bedoya en las noches haciendo una renovación de un restaurante 22-55 31st Astoria NY. Trabajé haciendo la renovación de la construcción por aproximadamente 2 meses comenzando aproximadamente en enero de 2017. Trabajé con mi hijo José Leonardo Rojas y Mauricio Arredondo Montoya. Yo, mi hijo y Mauricio hicimos trabajos generales de carpintería, demolición, pintura, compuesto y placas de yeso. Alex Bedoya construyó un andamio de madera para este sitio de trabajo de unos 10 a 12 pies de alto y dimensiones de 8 pies de largo y 4 pies de ancho y compuesto por 2 por 4 y 2 por 6 y tenía contrachapado en la parte superior, tenía de 4 a 5 peldaños para subir por ambos lados. No tenía pasamanos y temblaba cuando caminé y no tenía ruedas. El andamio tenía 4 patas, un nivel, sin cuerdas o un arnés. Nunca me entrenaron en seguridad ni me dieron ningún equipo de seguridad para usar en este trabajo. El andamio fue colocado en la cocina y Alex Bedoya nos ayudó a moverlo allí.

El 23 de febrero de 2017, aproximadamente a las 10 p.m., estaba trabajando con Mauricio y mi hijo José Leonardo haciendo trabajos de construcción en el 22-55 31st St Astoria NY cuando llegué al trabajo, el andamio ya estaba colocado en la cocina y estábamos trabajando en el 1er piso en La cocina. Mauricio estaba en la parte superior del techo de andamios de andamios Estaba en la misma habitación limpiando el área cuando Mauricio Arredondo Montoya estaba caminando sobre el andamio que temblaba y se movía, perdió el equilibrio y se cayó del andamio hacia el lado izquierdo de 10 a 12 pies un piso de concreto. Cayó aterrizado en su tobillo izquierdo y golpeó su espalda también. Se acostó en el suelo durante al menos 20 minutos y sufría un dolor insoportable. Alex Bedoya que estaba allí ayudó al cliente y lo ayudamos a ponerlo en la camioneta de Alex y lo llevó al hospital. Todas estas declaraciones son verdaderas y correctas, o creo que son verdaderas según mi leal saber y entender.

FECHA __ / __ / __

X _____

**Jurado y suscrito a ante mí en
This ___ day _____ 2018**

AFFIDAVIT OF NON PARTY WITNESS

I Jose Emilio Rojas being duly sworn and under penalty of perjury do here by depose and say I reside at 2334 93rd St East Elmhurst, NY 11369 3rd floor. My telephone # is 347-496-1956. I am 55 years old.

I was employed as a dishwasher for 4 months at Delicas Calenas 94-18 Sutphin Boulevard Jamaica NY 11435 during the daytime hours. I worked for an Alex Bedoya. I also worked for Alex Bedoya at nights doing a renovation of a restaurant 22-55 31st Astoria NY. I worked doing the construction renovation for approximately 2 months starting approximately in January of 2017. I worked with my son Jose Leonardo Rojas and Mauricio Arredondo Montoya. I, my son and Mauricio did general carpentry work, demolition, painting, compound and sheetrock. Alex Bedoya built a wooden scaffold for this jobsite it was about 10 to 12 ft high and dimensions were 8 ft long and 4ft wide and made up of 2 by 4's and 2 by 6's and had plywood on top, it had 4 to 5 rungs to climb up on both sides. It had no handrails and was shaky when you walked on it and had no wheels. The scaffold had 4 legs, one level, no ropes or a harness. I was never trained in safety or given any safety equipment to use on this job. The scaffold was placed in the kitchen and Alex Bedoya helped us move it there.

On February 23rd 2017 at approximately 10pm I was working with Mauricio and my son Jose Leonardo doing construction work at 22-55 31st St Astoria NY when I arrived at work the scaffolding was already placed in the kitchen and we were doing work on 1st floor in the kitchen. Mauricio was on top of scaffold spackling ceiling I was in same room doing cleaning of area when Mauricio Arredondo Montoya was walking on the scaffold it shook and was moving, he lost his balance and fell off the scaffold to the left side 10 to 12 ft onto a concrete floor. He fell landed on his left ankle and hit his back too. He lay on the ground for at least 20 minutes and was in excruciating pain. Alex Bedoya who was there aided client and we helped put him in Alex's van and he drove him to hospital.

All these statements are true and correct or I believe them to be true to the best of my knowledge.

DATE / / **X** _____

(signature of witness)

Sworn and subscribed to before me on
This _____ day _____ 2018

All these statements are true and correct or I believe them to be true to the best of my knowledge.

DATE _ / _ / _

X _____

(signature of witness)

Sworn and subscribed to before me on
This ____ day _____ 2017
